

SP200 AC Drive Fan Replacement Kit

M/N S20-FK1

Instruction Sheet D2-3430



ATTENTION: Only qualified personnel familiar with the construction and operation of this equipment and the hazards involved should install, adjust, operate, and/or service this equipment. After disconnecting input power, wait 3 minutes to insure that DC bus capacitors are discharged. Failure to observe this precaution could result in severe bodily injury or loss of life.

ATTENTION: Seul du personnel qualifié et familiarisé avec la fabrication et le fonctionnement de ce matériel et les risques qu'il comporte doit procéder à l'installation, au réglage, au fonctionnement et/ou à l'entretien de ce matériel. Après coupure de l'alimentation électrique, attendre 3 minutes pour s'assurer que les condensateurs du bus d'alimentation en courant continu se sont déchargés. Tout défaut d'observation de ces précautions peut entraîner de graves dommages corporels ou même la mort.

ACHTUNG: Die Montage und die Einstellungen sowie der Betrieb und/oder die Wartung dieser Anlage sollen ausschließlich durch qualifiziertes Personal, das mit der Bauweise und dem Betrieb dieser Anlage und der damit verbundenen Gefahren vertraut ist, erfolgen. Nach Abschaltung der Stromzufuhr 3 Minuten warten, um die Entladung der Gleichstrom-Bus-Kondensatoren sicherzustellen. Die Nichteinhaltung dieser Sicherheitsmaßnahme kann schwere oder tödliche Körperverletzungen zur Folge haben.

ATTENZIONE: L'installazione, la regolazione, l'operazione e/o la manutenzione di questo dispositivo devono essere eseguite solamente da personale qualificato e conoscenza della struttura e del funzionamento del prodotto e dei relativi pericoli. Prima di procedere leggere e capire per intero questo manuale. Dopo aver scollegato la potenza di ingresso, attendere 3 minuti affinché i condensatori C.C. dal bus si scarichino. L'osservanza di queste precauzioni può causare gravi infortuni al personale o la morte.

ATENÇÃO: Somente pessoal qualificado e familiarizado com a construção e operação destes equipamentos e os perigos envolvidos deve instalar, ajustar, operar e/ou reparar este equipamento. Leia e entenda todo este documento antes de continuar. Após desconectar a fonte de entrada, aguarde 3 minutos para garantir que os capacitores de barramento CC estejam descarregados. Se esta precaução não for observada, pode resultar em lesão corporal grave ou morte.

ATENCIÓN: Únicamente el personal familiarizado con la estructura y funcionamiento de este equipo – así como con los riesgos implícitos – deberá instalar, ajustar, operar y/o dar servicio a este equipo. Lea y entienda este documento en su totalidad antes de proseguir con el uso del producto. Después de desconectar la corriente de entrada, espere 3 minutos para asegurarse de que los condensadores del bus de corriente continua (CC) no estén cargados. De no observarse esta precaución, pueden sufrirse lesiones corporales graves o la muerte.

Reliance Electric / 24703 Lucid Avenue / Cleveland, Ohio 44117 / (216) 286 7000

 **Rockwell Automation**
Reliance Electric

